



No. 1

装柱状況



No. 2

装柱状況



No. 3

腕金アームと端末部接触により地絡事故

事故原因の針金

事故点



No. 3

事故原因の針金

事故点

No.

No.