

事故 PAS

直撃雷による破損状況




事故開閉器装柱状況

黒変している




事故開閉器上部落雷直撃部

穴があいている（上部）



事故開閉器内部状況（裏返し）

引き外しコイルやCTが焼損している



事故開閉器負荷側ブッシング部

取り付けボルト部が熔損している

