



図1. 焼損した樹木



図2. 北電柱から受電柱までは9.5m



図3. 受電柱上の区分閉器の破損状況



図 4. 破損した区分開閉器



図 5. 区分開閉器の2次側U相V相ブッシング破損  
VT 及び LA リード線溶断



図 6. 区分開閉器内の VT が焼損しバリアが溶けて穴があいた