

## 状況写真



トリップロックしてあったSOG（赤←）。  
OCR試験用のリード線を接続したまま  
上部の開閉器（赤→）を投入したため、波及事故  
に至った。



OCRの試験用リード線を接続した  
まま、受電した遮断器。  
機器に損傷はなかった。  
（撮影の段階で、リード線は撤去）

以上