




直列リアクトルのブッシング部分に接触し、感電したと考えられる。



写真のように、手をついた状態で気絶していたとの事。



床とキュービクルの境目に多少の段差が有り。



キュービクル上部には防護が取られているが、下部には無いので、防護するように検討する。



約10cm程の基礎部分(段差)があるので、点検時に開ける箇所については段差解消する対策を取る。