


解体用仮足場 設置状況図



事故状況図



【原因の推定】

- ①被害者は、南面仮足場の手摺を取り付けるため、最初に事故箇所東側の支柱への手摺の取り付けを実施
- ②その後、事故箇所に移動して、南面西側の支柱への手摺の取り付け作業を開始
- ③仮足場の支柱を右手で支え、手摺を左手で取付ようとした際、左肩が高压電線に接触して感電

